

Dobrý den,

U stávajících nezpevněných příkopů, kde jsou problémy s odtokem vody je v rámci rekonstrukce silnice II/442 navrženo zpevnění dna příkopu betonovými tvárnicemi TBM.

Řešení či úpravy propustků na sousedící pozemky není předmětem rekonstrukce II/442.

Ing. Marek Porošin  
Vedoucí střediska Nový Jičín



Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  
Suvorovova 525, 741 11 Šenov u Nového Jičína

+420 555 531 366

+420 737 231 444

[marek.porosin@ssmsk.cz](mailto:marek.porosin@ssmsk.cz)

[www.ssmsk.cz](http://www.ssmsk.cz)